

附件1:

序号	受检单位
1	宾阳县佳顺燃气供应站
2	宾阳县富源燃气有限公司
3	宾阳县海源管道燃气有限公司
4	宾阳县蓝天燃气有限公司
5	广西北峰星田石化有限公司
6	广西南宁铁燃气储备站
7	广西南宁铁燃气储备站
8	横县港源商贸有限公司
9	横县峦城石油储气站
10	隆安县力图液化石油气有限公司
11	马山县蓉秀燃气有限公司
12	南宁奥尔通石化有限公司
13	南宁佰源燃气有限公司

工作情况一览表

意见	整改期限	整改结果
	立即整改	
	立即整改	
位; 2.设置巡	立即整改	
	立即整改	
立即维修报警	立即整改	
和纱网,包裹电	立即整改	
立即清理过滤器		
标识; 4.立即清	立即整改	
火器; 6.立即安		
上无关行为; 2.	立即整改	
物	立即整改	
2	立即整改	
立即划停车线; 3.	立即整改	
张警示标识	立即整改	
灭火器立即送检	立即整改	

14	南宁电邮燃气有限责任公司	1.消防通道未硬化; 2.压力容器未设置静电消除装置; 3.可燃气体浓度报警器未设置防撞装置、停车位和	整体情况良好
15	南宁海方燃气有限公司		
16	南宁华侨投资区侨联燃气有限责任公司	1.现场未见压力表检定证	
17	南宁吉安化工有限公司	1.气库入口未安装静电消除器,未对进站人员进行安全培训; 2.无车辆出入导流设施; 3.无防撞设施; 4.无消防设施; 5.可燃气体浓度报警器未设置; 6.充装台前停车线不清晰; 7.配电房防鼠板安装不到位; 8.杂物多,与脏乱差; 9.充装台无压力表缺失,充装设施不合格,消防通道有杂物。	整体情况良好
18	南宁交能胜燃能源有限责任公司		
19	南宁市苏圩供销合作社液化石油气站	1.站内道路未硬化; 2.储罐区一个法兰跨接线断裂; 3.无二次检斤和灌装静电消除装置; 4.无灭火器; 5.入口未安装防鼠板; 6.未给	整体情况良好
20	南宁市兴塘液化石油气供应站	1.消防通道未硬化; 2.压力容器未设置静电消除装置; 3.气库入口未设置静电消除器; 4.无消防设施; 5.配电房无防鼠挡板	整体情况良好
21	南宁中燃安吉调压站		

22	南宁中安 有限公司
23	南宁中燎 有限公司
24	南宁中灌 有限公司
25	南宁三 有限公司
26	林县三 上武鸣大 石
27	南宁分 记站
28	南宁华润 有限公司
29	南宁华润 有限公司
30	南宁玉洞 有限公司
31	南宁新五 有限公司
32	南宁通 有限公司
33	南宁新 有限公司
34	南宁新 有限公司
35	南宁新 有限公司

36	南
37	南
38	中 西
39	中
40	中
41	中
42	中
43	中
44	中