

国家矿山安全监察局广西局文件

矿安桂（2022）10 号

国家矿山安全监察局广西局关于近期 起非煤矿山生产安全事故的通报

局：
河池市南丹县、宜州区境内连续发生三起非
故，共造成 3 人死亡、1 人受伤，事故教训惨痛。
情况。

南丹县南丹源矿业有限公司南丹分公司安全员陈

废石溜井处理溜井废石堵塞时，不慎与突

落到溜井内，造成 1 人死亡。2022 年 2 月

化集团有限公司南丹分公司外包施工

设集团有限公司广西南丹分公司职工梁某岳、

各设区市应急管理

今年以来，我区

煤矿山生产安全事

一、事故基本情

2022 年 2 月 1

公司外包施工单位浙

某在井下 400m 水平主

然下陷的废石一起掉

设集团有限公司南丹分公司外包施工

工单位浙江天增建

梁某友到井下386m水平203-1#线浅孔采矿点进行打钻作业时，

0.4cm)压埋，造成1人

河池市同泰建筑材料有

同采石场一破操作室工作

料仓内突然坍塌的石渣压

埋，造成1人死亡。

被突然冒落石块(长2m，宽1m，厚0.3-

死亡1人受伤。2022年3月3日上午，

限公司(宜州区境内)员工韦某星到公司

叶境内进入砌砖砂给料场料仓内，被料

二、事故暴露的突出问题

(一)企业安全发展理念不到位，安全生产主体责任落实不到位。

到位。

确，管理制度落实不到位。

将外包

(二)企业对外包施工单位的安全管理不到位，没有

施工单位纳入本单位安全管理体系，存在安全管理漏洞。

，风险

(三)企业安全风险辨识和隐患排查治理机制不完善

因予以

辨识不全面，对存在的安全风险隐患未能采取有效措施及

管控和消除。

规冒险

作业。

调查处理

(六)部分地方安全监管工作落实不到位，对事故

和监管执法工作存在“宽、松、软”现象。

要范措施

三、下一步工作要求和措施

强安全生产红线意识和底线思维，建

(一)企业要进一步增强

安全生产工作层层分解，落实到各级领导和每一位员工。

企业要建立健全各项安全管理规章制度，完善安全操作规程，使各个岗位的操作规程更加科学、更切合实际。

要组织全体员工定期进行岗位操作技能培训，进一步规范

行为。

（三）企业要扎实开展安全风险辨识评估和分级管控工作。对各生产系统、各生产环节、各危害因素要全面开展风险评估，实事求是地进行分级分类，做到心中有数，并采取有针对性措施加以管控。

（四）企业要切实加强隐患排查治理工作。企业主要负责人每月至少带队检查一次，各班组负责人要认真履行带班

职责，各安全管理人员要全面排查，各班组要加强作业前安全确认，及时发现并消除作业地点存在的事故隐患，严格落实各

项安全措施。要切实加强外包施工单位的安全生产管理。将外包施工单位纳入本单位安全管理体系，定

强检查外包施工单位安全管理职责落实情况。要认真落实安全生产教育培训工作。认真落实安全生产

经营单位的培训规定，建立健全职工的安全意识和自我防范能力。

（五）企业要进一步

（六）企业要进一步加强安

(七)企业要加强“三违”整治力度。严格查处职工违章行为,严防冒险蛮干作业,杜绝干部违章指挥,切实把各项安全管理措施落实到位。

(八)企业要进一步强化安全生产标准化建设。加强技术管

理,进一步提高非煤矿山企业整体水

平。

五、进一步加强对安全监管工作。市、县(市、区)两级非

煤矿山安全监管部门要认真履行矿山安全监管职责,制定有针对性地

安全监管执法检查计划并认真实施,严格监督企业落实好主


任,严查严处严重的安全生产违法违规行。

六、各区市应急管理局要把本通报及时转发给各非煤矿山企业,督促抓好学习贯彻落实,严防类似事故重

复发生。

理部门、各

复发生。



国家矿山安全监察局广西局

2022年3月7日

(信息公开形式:主动公开)

国家矿山安全监察局广西局综合处

2022年3月7日

共印30